

OKAPOVÝ ŽLAB 150 mm
UKONČEN CHRLIČEM

SAMONOSNÉ OBLOUKOVÉ ZASTŘEŠENÍ - DÍLENSKY OHÝBANÝ
TRAPÉZOVÝ PLECH - NEDĚLENÉ TENKOSTĚNNÉ PLECHOVÉ LAMELY
S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE LOGA KLUBU

OKAPOVÝ ŽLAB 150 mm
UKONČEN CHRLIČEM

FK SLAVOJ ŽATEC

+8,350 = 214,900

+3,60 = 210,150

+1,60 = 208,150

UT 206,550

CHODNÍK 205,670

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ ZE ŠKRABANÉHO VLÁKNOBETONU
S OBSAHEM PP VLÁKEN - BETON C 25/30 (XF1)

SVAŘOVANÉ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ VAZNÍKY
Z TENKOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ Jc 80/80/5 A 50/50/4
KOTVENÉ DO ŽELEZOBETONOVÝCH PATEK
ŠROUBY M20 PŘES KOTEVNÍ DESKY V PATĚ VAZNÍKŮ

STUPNĚ TRIBUNY - PODÉLNÉ PASY DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ S VÝTUŽÍ 8 mm,
ŠÍŘKA TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ = 30 cm, PODKLADNÍ BETON c 12/15 (XCO),
ZÁLIVKOVÝ BETON C 25/30 (XF1), SCHODIŠŤĚ MONOLITICKÉHO VLÁKNOBETONU C 25/30 SE SÍŤÍ Q 131,
POCHOZÍ PLOCHY Z MONOLITICKÉHO VLÁKNOBETONU C25/30 (XF1), PLASTOVÉ SEDAČKY S OPĚRKAMI,
MEZI STUPNI NÍZKÉ ZÁBRADLÍ (60 cm) Z POZINKOVANÉ OCELI,
PO STRANÁCH ZÁBRADLÍ V. 100 cm, ROVNĚŽ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ OCELI
TŘI ČTYŘSTUPŇOVÁ KRÁTKÁ SCHODIŠŤĚ = VSTUPY NA ŽIVIČNÝ CHODNÍK POD TRIBUNOU,
V LEVÉ ČÁSTI BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP POZVOLNÝM VYSVAHOVÁNÍM TĚTO ČÁSTI POZEMKU

HLAVNÍ VYTYČOVACÍ OSA HRŠIŠŤĚ = HLAVNÍ VYTYČOVACÍ OSA TRIBUNY

1 m 10 m

±0,00 = 206,550
Jiří Müller
Domoušice 162, 439 68 Domoušice, tel. + 420 603 846 453, E-mail: atelier.muller@seznam.cz
okce

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU
FK SLAVOJ ŽATEC
(VYBUDOVÁNÍ TRIBUNY A ZASTŘEŠENÍ JEJÍ ČÁSTI)

stavebník - objednatel
FK SLAVOJ ŽATEC z.s.
Stadion u Ohře 1635
438 01 Žatec

generální projektant
Bc. Jiří Müller
ARCHITEKT ČKA 03119
Domoušice 162
439 68 Domoušice
tel. : + 420 603 846 453

zodpovědný projektant

datum

říjen 2019

stupeň
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
obsah
D.1.1/b.6 POHLED OD SEVERU 1 : 100
měřítko