

Průběh úkonu:

Stavebník při kontrolní prohlídce předložil:

1. seznam, popis a umístění linek v hale, v popisu bude uveden používaný materiál, objem výroby, počet zaměstnanců, apod.;

- SEZNAM, POPIS A SCHEMA DOLOŽENO

2. provedené změny oproti stavu, který byl zjištěn při kontrolní prohlídce dne 07.06.2019;

- NEBYLY PROVEDENY ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVEBNÍ AKI V TECHLO LOGII

- NA TECHNOLOGII JE VYDÁNO INTEGROVANÉ POVOLENÍ - STAV. ÚŘÁDU BUDE DOLOŽENA POSLEDNÍ ZMĚNA - ZNĚMÍ INTEGROV. POVOL.

Dne 13.09.2019 evidoval stavební úřad žádost o dodatečné povolení stavby.

Zjištěné skutečnosti:

UKONČENA.

VÝROBA NEBYLA ~~UKONČENA~~

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podpisy všech přítomných:

Regidům



Důvody odepření podpisu:

.....

Námítky proti obsahu protokolu:

.....

Úkon byl skončen v *11.45* hodin dne 10.10.2019.

Zapsal: Romana Syrovátková

