






MUZA X00K7R3D

**Městský úřad Žatec**  
**Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí**  
Stavební úřad  
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Spis. zn.: MUZAS/25361/2021/SU/Syr  
Č.j.: MUZA 27086/2021  
Pracoviště: třída Obránců míru 295, Žatec  
Vyřizuje:   
Tel.:   
E-mail: 

V Žatci dne 23. 06. 2021

## VÝZVA K ÚČASTI NA KONTROLNÍ PROHLÍDCE

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

### v y z ý v á

podle § 133 odst. 4 stavebního zákona k účasti na kontrolní prohlídce, která se bude konat

**5. srpna 2021 (čtvrtek) v 9:00 hodin**

**se schůzkou pozvaných areál HP Pelzer, Raisova 578, Žatec.**

Kontrolní prohlídka podle ustanovení § 133 a § 134 stavebního zákona a § 18q vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu bude provedena na stavbě:

**Objekt bývalého Cukrovaru Žatec na st. p. č. 869/1 v k. ú. Žatec**

na pozemku st. p. č. 869/1 v katastrálním území Žatec, jejímž vlastníkem je

**HP-Pelzer s.r.o., odštěpný závod Žatec, IČ 40524604, Pod Kyjovem 349/18, Radčice,  
322 00 Plzeň 22, pověřená osoba  ředitel závodu**

(dále jen "vlastník").

Vlastník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady:

1. podklady k současnému využití stavby – povolení, vyjádření, závazná stanoviska, informace o provozu či skladovaném materiálu apod.

Kontrolní prohlídka bude provedena na základě podnětu Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územního odboru Žatec ze dne 09.06.2021 č.j. HSUL-1744-2/ŽA-2021, kdy bylo při výkonu státního požárního dozoru zjištěno porušení stavebního zákona.

Jedná se o stávající průmyslový objekt, který byl využíván pro potravinářský průmysl.


**Poučení:**

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje provedení kontrolní prohlídky tím, že:

- znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu
- nezúčastní se na výzvu kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

Vlastník stavby je povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Vlastník zařízení, které podléhá stavebnímu zákonu, je povinen podle § 154 odst. 2 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.



**Ing. Tomáš TRAVNÍČEK, MPA**

vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí

**Obdrží:**

HP-Pelzer s.r.o., odštěpný závod Žatec, IDDS: 7xgxj3m

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, IDDS: 8p3ai7n

Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, IDDS: xy7efgi